



Instruções de uso
PDR-CF37 com LCT05M
Padrão para testes de equipamento de corrente de fuga

O padrão PDR-CF37 deve ser ligado à saída para alimentação do equipamento sob teste (EST) que fica no painel traseiro do LCT05M.

A entrada de alimentação do EST, também no painel traseiro do LCT05M, deve ser conectada a um transformador isolador 220V/242V ligado à rede de 220V CA. Conforme mostra o manual do LCT05M.

Ligar o LCT05M e para cada linha da tabela abaixo configurar as chaves de acordo com o que é especificado na linha e observar o resultado.

Da linha 1 à 6, um cabo banana-banana deve ligar o borne Bdm1 ao borne Bpe. O borne Bdm2 fica livre.

Da linha 7 à 8, um cabo banana-banana deve ligar o borne Bdm1 ao borne no padrão B1. O borne Bdm2 fica livre.

Da linha 9 à 10, um cabo banana-banana deve ligar o borne Bdm1 ao borne no padrão B2. O borne Bdm2 fica livre.

	S1	S4	S5	S7	S9	Bdm1	Bdm2	Observação
1	L	L	D	D	D	Ligar ao Bpe	Nada	LED do padrão deve acender
2	L	L	L	D	D	Ligar ao Bpe	Nada	LED do padrão deve continuar aceso
3	L	L	D	D	D	Ligar ao Bpe	Nada	A corrente lida deve ser de 1662uA CC e 2033uA CA
4	L	L	D	L	D	Ligar ao Bpe	Nada	A corrente lida deve ser de 0uA CA e CC
5	L	D	D	D	D	Ligar ao Bpe	Nada	A corrente lida deve ser de 0uA CA e CC
6	L	D	L	D	D	Ligar ao Bpe	Nada	A corrente lida deve ser de 0uA CA e CC
7	L	L	L	D	D	Borne Amarelo Padrão	Nada	A corrente lida deve ser 200uA CC e 245uA CA
8	L	L	D	D	D	Borne Amarelo Padrão	Nada	A corrente lida deve ser de 0uA CA e CC
9	L	L	L	D	D	Borne Verde Padrão	Nada	A corrente lida deve ser 70uA CC e 85uA CA
10	L	L	D	D	D	Borne Verde Padrão	Nada	A corrente lida deve ser de 0uA CA e CC

